

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 2.0 см; припуск на подгибку низа рукава – 2.0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



Описание работы:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Заложить и закрепить встречную складку на детали полочки. Стачать средний срез кокетки полочки от метки до низа, припуски разутюжить. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать нижние срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать средний срез обтачек горловины полочки от метки до низа, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины и вырез полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, на участке выреза полочки подрезать припуск до 0. 1 - 0. 2 см. Детали вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Обтачку прикрепить к плечевым швам и шву притачивания кокетки полочки.
6. Припуск подгибки низа рукава и низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

