

Рекомендации по выбору ткани: флис.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 застежка – молния .

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Основной квадрат - 25 деталей
3. Воротник – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Пончо – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь воротника.
2. Воротник сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, вложить между короткими сторонами застежку – молнию зубчиками внутрь и обтачать. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль застежки – молнии и по верхнему краю воротника отделочную строчку.



3. Стачать между собой детали квадратов в соответствии с общим видом пончо. Припуски швов разутюжить.

4. Наметить на центральном квадрате линию горловины. Вырезать отверстие, оставляя припуск в 1 см на втачивание воротника. Вметать воротник в горловину.

5. Наметить на подкладке линию горловины. Вырезать отверстие, оставляя припуск в 1 см на втачивание воротника. Сложить пончо с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, одновременно втачивая воротник. Припуски на закруглениях рассечь. Обтачать пончо по периметру, оставляя с одной из сторон отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках высечь. Вывернуть пончо на лицевую сторону, зашить технологическое отверстие, приутюжить. Проложить по краю отделочную строчку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

